

CERAPLATE 10

Kendinden Yayılan Tesviye Şapı



Tanımı

Çimento esaslı, kendinden yayılan tesviye şapı.

Uygulama Alanları

- Beton ve şap yüzeylerin tesviyesinde,
- Laminat parke, PVC, ahşap, halı ve seramik kaplamalar altında düzgün bir yüzey elde etmek için son kat kaplama öncesi kullanılır.
- Orta ve yoğun yaya trafiğinin olduğu; okul, hastane, dükkanlar ve alışveriş merkezleri, oteller vs gibi yerlerde.
- Hafif, orta yük trafiği, hafif sanayi depo alanları
- Konut ve işyerleri zemininde.

Özellikleri

- Kendinden yayılma özelliğine sahip,
- Yüksek aşınma dayanımı,
- 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilir.
- Büzülme ve çatlama yapmaz.
- Yüksek eğme ve basma dayanımına sahip,
- Yüksek yapışma gücü.
- İç mekan uygulamalarında

Teknik Özellikleri

(23°C ve % 50 Bağıl nem)

Görünüm	: Gri renkli toz
Raf Ömrü	: Kapalı ambalajında ve rutubetsiz ortamda 12 ay
Uygulama Sıcaklığı Karışım Oranı	: (+5°C) - (+35°C)
Tüketim	: 5- 5,5 l su / 25 kg
Olgunlaştırma Süresi	: 3-5 kg/m ²
Kap Ömrü	: 2-3 dk.
Çalışabilme süresi	: 20 dk.
Kullanıma Alma Süresi	: 15 dk.
Üzerinde Kaplama Yapabilme Süresi	: 6 saat sonra hafif trafik /48 saat sonra yoğun trafik
Uygulama Kalınlığı	: 24 saat sonra
Sıcaklık Dayanımı	: 10 mm
Basma Dayanımı	: (-30°C) - (+ 80°C)
Eğilme Dayanımı	: ≥ 25 N/mm ² 28 gün
Aşınma Dayanımı	: ≥ 6 N/mm ² 28 gün
Tehlikeli Maddeler	: A22
Yangına Tepki	: Portland Çimento
	: A1

Ambalaj

25 kg Kraft torba

TS EN 13813-CT-C25-F6-A22 sınıfının öngördüğü normlara uygundur. Binaların iç mekanlarında kullanılan, çimentolu zeminlere uygulanan şaplar için.

UYGULAMA TALİMATLARI

Yüzey Hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey 28 günlük kürünü almış ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey temiz ve kuru olmalı. Yapışmayı önleyecek toz, yağ boya kalıntılarında arındırılmalıdır.
- Yüzeyde kırık ,bozuk bölgeler onarılmalı.
- Emiciliği yüksek veya pürüzsüz yüzeyler uygun bir astarla astarlanmalıdır.



Yüzeyin düzgünlüğünün kontrol edilmesi



Yüzeyin temizlenip kuru olması



Yüzeyde kırık, bozuk bölgeler onarılması

Karıştırma

- 25 Kg lık CERAPLATE 10 ; 5-5,5 LT temiz su üzerine yavaşça boşaltılmalı.
- Homojen bir karışım sağlanana kadar düşük devirli bir mikserle karıştırılmalı.
- Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir şey eklenmemelidir.
- Harcın olgunlaşması için 2-3 dak dinlendirin, sonra tekrar 30 saniye karıştırarak uygulamaya hazır hale getiriniz.



Harcın suya eklenmesi



Karıştırıcı ile karıştırma



Homojen karışım

Uygulama Yöntemi

- Hazırlanmış olan akıcı kıvamdaki CERAPLATE 10 u yüzeye boşaltınız. Kendinden yayılan harcın kalınlığı dişli çelik bir mala veya şap tırmığı ile ayarlanmalıdır. Ürünün içinde hava kabarcığı kalmaması için kirpi rulo kullanılmalıdır.
- Hazırlanan harcı 20 dak. içinde kullanınız.
- Uygulama +5°C ile +35°C arasında yapılmalıdır.



Harcın kalınlığı ayarlanmalı



Hava kalmamalı



Yüzeyin en az 6 saat boyunca kullanıma alınması için beklenilmeli

Uyarılar

Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

- Uygulama sonrası eller ve uygulama aletlerini bol su ile yıkayınız.
- Bulaşmış yüzeyleri nemli bir bezle kurumadan temizleyiniz.

Depolama

- Serin ve kuru ortamda depolayınız.
- Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.